



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

**АКТ**

**по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности**

«25» августа 2021 года

г. Макеевка  
(населенный пункт)

На основании распоряжения № 646 от «28» июля 2021 года о проведении проверки объекта надзора Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли - сад № 142 общеразвивающего типа города Макеевки», учебного заведения по адресу: г. Макеевка, ул. Николаева, д. 8

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «12» августа 2021 года по «25» августа 2021 года инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 17 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Бондаренко А.А.

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась **контрольная** проверка

(указать вид проверки)

в присутствии заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Ясли - сад № 142 общеразвивающего типа города Макеевки» Бачуриной Татьяны Анатольевны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

**Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:**

| № п/п | Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности   | Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)  |
|-------|---|---|
| 1     | 2   | 3   |
| 1.    | К дому зоны участка застройки дошкольного учреждения не предусмотрен круговой проезд шириной не менее 3,5 м с твердым покрытием для пожарных машин, которые должны обеспечивать доступ пожарных подразделений в каждое помещение. | Правила пожарной безопасности в Украине, утверждённые приказом МЧС Украины №126 от 19.10.2004, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 под №1410/10009 (далее – НАПБ А.01.001-2004) п. 4.1.4; Государственные строительные нормы Украины. Здания и сооружения детских дошкольных учреждений (далее – ДБН В.2.2-4-97) п. 2.8; Государственные строительные нормы Украины. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее - ДБН 360-92**) приложение 3.1 п. 2* |
| 2.    | Здание не оборудовано установкой пожарной сигнализации.   | НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.1; Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты (далее - ДБН В.2.5.-56-2010)   |




|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | приложение В, таблица В.1, п. 7.2; Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины, утверждённые приказом Министерства образования Украины, Министерства внутренних дел Украины, управления государственной пожарной охраны 30.09.1998 №348/70, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17.12.1998 №800/3240 (далее – НАПБ В.01.050-98/920) п. 5.2.1; ДБН В.2.2-4-97 п. 4.21 |
| 3.  | Помещения не обеспечены системой оповещения людей о пожаре 1-го типа (мощностью до 100 чел.).  | НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; Государственные строительные нормы Украины. Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства (далее – ДБН В.1.1-7-2002) приложение Е п. 4; ДБН В.2.5.-56-2010 приложение Г п. 4; ДБН В.2.2-4-97 п. 4.21; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.13   |
| 4.  | Не обеспечена защита здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений». | НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35; Устройство молниезащиты зданий и сооружений (далее- ДСТУ Б В.2.5-38:2008) п. 4.3, приложение А п. 15; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.24   |
| 5.  | Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши (стропила, обрешетка).  | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.21, таблица 4   |
| 6.  | Ширина марша наружной открытой лестницы типа С3 составляет менее 0,8 м.  | НАПБ А.01.001-2004 р. 1; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.24  |
| 7.  | Расчетное количество детей в возрастной группе дошкольного учреждения не принимается согласно обязательному приложению 1 ДБН В. 2. 2-4-97.   | НАПБ А.01.001-2004 р. 1; ДБН В.2.2-4-97 п. 1.2 приложение 1 (обязательное)   |
| 8.  | В здании дошкольного учреждения не предусмотрено эвакуационное освещение: в коридорах, холлах, на лестницах, в кухне.  | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8; Государственные строительные нормы Украины Инженерное оборудование зданий и сооружений Естественное и искусственное освещение (далее – ДБН В.2.5- 28-2006) п. 4.74; ДБН В.2.2-4-97 п. 4.17; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.21  |
| 9.  | Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара не выполнены фотолюминесцентными.  | НАПБ А.01.001-2004 п. 3.5; Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля (далее - ДСТУ 7313:2013) п. 4.6.1   |
| 10. | В лестничных клетках световые проемы не обеспечены створками и фрамугами, которые открываются, площадью не менее 1,2 м <sup>2</sup> на этаж.                                       | НАПБ А.01.001-2004 раздел 1; Государственные строительные нормы Украины. Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения (далее - ДБН В.2.2-9-2009) п. 9.2.1; ДБН В.1.-7-2002 п. 5.46  |
| 11. | Для помещений электрощитовой, кладовой не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями ОНТП 24-86 "Определение                           | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.7<br>НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.2   |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", а также класс зоны по ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок".  |  |
| 12. | Не отделены противопожарными преградами (противопожарной перегородкой 1-го типа, оборудованной противопожарной дверью 2-го типа) с нормированным пределом огнестойкости помещения различного назначения: электрощитовая от подвального помещения. | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4;<br>ДБН В.1.1-7-2002<br>п.п. 2.12, 4.13, 4.30      |
| 13. | Дверной проём в противопожарной стене, разделяющей помещения различного назначения (кладовую и пищеблок) не заполнен сертифицированной противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения 2-го типа.                          | НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4;<br>ДБН В.1.1-7-2002<br>п.п. 2.12, 4.13, табл. 1,2 |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор группы надзорной деятельности  
и профилактической работы 17 ПСЧ  
ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР  
Бондаренко Алевтина Анатольевна  
(Должность, Ф.И.О.)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица: не поступали

Экземпляр акта проверки получил (а):

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О., наименование юридического

или физического лица – предпринимателя)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«25» 08 2021 года

Отметка об отказе в получении акта проверки:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)

\_\_\_\_\_  
(подписи свидетелей)