



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«26» февраля 2021 года

г. Макеевка
(населённый пункт)

Кому: заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Ясли - сад № 142 общеразвивающего типа города Макеевки» Бачуриной Татьяне Анатольевне
(указать должность, наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка)
(Ф.И.О. руководителя объекта надзора)

В период с «04» февраля 2021 года по «26» февраля 2021 года инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 17 ПСЧ ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Бондаренко А.А.
(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли - сад № 142 общеразвивающего типа города Макеевки», учебного заведения по адресу: г. Макеевка, ул. Николаева, д. 8
(наименование, адрес объекта (объектов) надзора)

в присутствии заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Ясли - сад № 142 общеразвивающего типа города Макеевки» Бачуриной Татьяны Анатольевны
(указывается должность, фамилия и инициалы представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

на основании акта плановой проверки от 26.02.2021
(указать вид проверки) (дата вручения акта)

I. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст.ст. 15,16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1.	К дому зоны участка застройки дошкольного учреждения предусмотреть круговой проезд шириной не менее 3,5 м с твердым покрытием для пожарных машин, которые должны обеспечивать доступ пожарных подразделений в каждое помещение.	"Правила пожарной безопасности в Украине", утверждённые приказом МЧС Украины №126 от	до 01.08.2021	

		<p>19.10.2004, зарегистрированным в Министерстве Юстиции Украины 04.11.2004 под №1410/10009 (далее – НАПБ А.01.001-2004) р. 1;</p> <p>Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных учреждений (с изменениями № 1,2) (далее – ДБН В. 2. 2-4-97) ДБН В. 2. 2-4-97 п. 2.8</p>		
2.	<p>Не допускать размещение трубы отопления, проходящей через проезд вокруг здания на высоте 2,5 м (со стороны бокового фасада здания), что ограничивает доступ пожарных подразделений в каждое помещение (не менее 3,25 м).</p>	<p>НАПБ А.01.001-2004 п.п. 4.1.3, 4.1.4;</p> <p>Государственные строительные нормы Украины.</p> <p>Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее - ДБН 360-92**) приложение 3.1 п. 2</p>	до 26.11.2021	
3.	<p>Оборудовать здание установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.1;</p> <p>Государственные строительные нормы Украины. Инженерное оборудование зданий и сооружений «Системы противопожарной защиты» (далее – ДБН В.2.5.-56-2010) приложение В, таблица В.1, п. 7.2;</p> <p>«Правила пожарной безопасности для заведений, учреждений и организаций системы образования Украины», утверждённые приказом Министерства образования Украины, Министерства внутренних дел Украины, управление государственной пожарной охраны от 30 сентября 1998 г. № 348/70, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 1998 г. № 800/3240 (далее –</p>	до 01.08.2021	

		НАПБ В.01.050-98/920 п. 5.2.1; ДБН В. 2. 2-4-97 п. 4.21		
4.	Обеспечить помещения системой оповещения людей о пожаре 1-го типа (мощностью до 100 чел.)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.2.1; Государственные строительные нормы Украины. Защита от пожара. ДБН В.1.1.7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее – ДБН В.1.1-7-2002) приложение Е; ДБН В.2.5.-56-2010 приложение Г п. 4; ДБН В. 2. 2-4-97 п. 4.21; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.13	до 01.08.2021	
5.	Обеспечить защиту зданий от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений в соответствии с требованиями ДСТУ Б В 2.5-38: 2008 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.35; «Устройство молниезащиты зданий и сооружений» (далее-ДСТУ Б В 2.5-38: 2008) п. 4.3, приложение А п. 15; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.24	до 01.08.2021	
6.	Выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций крыши (стропила, обрешетка).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6; ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.21, таблица 4	до 01.08.2021	
7.	Марши наружной открытой лестницы типа С3 выполнить шириной не менее 0,8 м.	НАПБ А.01.001-2004 р. 1; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.24	до 01.08.2021	
8.	Расчетное количество детей в возрастной группе дошкольного учреждения принимать согласно обязательному приложению 1 ДБН В. 2. 2-4-97.	НАПБ А.01.001-2004 р. 1; ДБН В. 2. 2-4-97 п. 1.2 Приложение 1 (обязательное)	до 01.08.2021	
9.	В здании дошкольного учреждения предусмотреть эвакуационное освещение: в коридорах, холлах, на лестницах, в кухне.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.8; Государственные строительные нормы Украины Инженерное оборудование зданий и сооружений Естественное и искусственное освещение» (далее – ДБН В.2.5- 28-2006) п. 4.74; ДБН В. 2. 2-4-97 п. 4.17; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.21	до 01.08.2021	
10.	Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара (2-й этаж) выполнить фотолюминесцентными.	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.5;	до 26.05.2021	

		ДСТУ 7313:2013 «Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля» п. 4.6.1		
11.	Разработать в дополнение к схематическому плану эвакуации инструкция, которая определяет действия персонала относительно обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полгода должны проводиться практические тренировки всех задействованных лиц.	НАПБ А.01.001-2004 п. 3.5	до 26.03.2021	
12.	В лестничных клетках световые проемы обеспечить створками и фрамугами, которые открываются, площадью не менее 1,2 кв. м на этаж (все лестничные клетки здания).	НАПБ А.01.001-2004 р. 1; Государственные нормы Украины Дома и постройки “Общественные здания и сооружения” Основные положения (далее - ДБН В.2.2-9-2009) п. 9.2.1; ДБН В.1.-7-2002 п. 5.46	до 01.08.2021	
13.	В лестничной клетке не допускать размещение оборудования (радиаторы отопления), которое расположено на высоте менее 2,2 м от поверхности лестничного марша и выступает за площадь стен.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.7; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.42	до 01.08.2021	
14.	Просвет в вертикальных элементах ограждения лестниц внутри здания выполнить не более 0,1 м.	НАПБ А.01.001-2004 р. 1; ДБН В. 2. 2-4-97 п. 3.14	до 26.11.2021	
15.	Ширину коридоров, эвакуационных проходов выполнить не менее 1,4 м (коридор 1-го этажа).	НАПБ А.01.001-2004 р. 1, ДБН В. 2. 2-4-97 п. 3.10	до 26.11.2021	
16.	Не допускать устройство на путях эвакуации порогов, препятствующих свободной эвакуации людей (центральный вход в здание, между холлом и коридором, группа «Гномики» - из приёмной в моечную, группа «Пчёлки» из спальни в коридор, группа «Капитошки» из спальни в коридор).	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.29; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.24	до 26.03.2021	
17.	Выполнить проходы к одиночным рабочим местам в пределах одного помещения не менее 0,7 м (кабинет заведующего).	НАПБ А.01.001-2004 р. 1; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.27	до 26.03.2021	
18.	Размер эвакуационного выхода (группа «Гномики» - выход из группы, проход из спальни в коридор, группа «Капитошки» - проход из приёмной в моечную) выполнить в соответствии с противопожарными требованиями строительных норм (высотой не менее 2 м).	НАПБ А.01.001-2004 р. 1; ДБН В. 1.1-7-2002 п. 5.16	до 26.11.2021	
19.	Не допускать загромождение путей эвакуации (коридоры, проходы) мебелью, оборудованием, различными материалами (центральный вход, коридоры перед спальнями во всех группах).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11; ДБН В.1.1 - 7 - 2002 п. 5.42; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.24	до 26.03.2021	
20.	Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации выполнить открывающимися по направлению выхода (группа «Пчёлки»: 2-й выход из группы, группа «Капитошки»: 2-й выход из группы).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.4; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.18	до 26.05.2021	

21.	Розетки оборудовать защитными устройствами, закрывающими гнезда (помещения дошкольного учреждения).	НАПБ А.01.001-2004 р. 1; ДБН В. 2. 2-4-97 п. 4.19	до 26.03.2021	
22.	Все электроустановки (холодильники), работающие круглосуточно, запитать самостоятельными линиями, начиная от вводного устройства в здание (сооружение).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.30	до 26.05.2021	
23.	Провести расчет допустимой токовой нагрузки для имеющихся на объекте различных токоприемников (электроприборов): холодильники, электропечи и т.д.	НАПБ А.01.001-200 п. 5.1.20	до 26.05.2021	
24.	Организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и электросетей, а также своевременное устранение нарушений, которые могут привести к пожару (отсутствует график проведения планово-предупредительных ремонтов). Заключить договор на плановое техническое обслуживание электроустановок со специализированной организацией (с квалифицированными специалистами).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.38 НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.29	до 26.05.2021	
25.	Не допускать соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей, не осуществленные с помощью опрессовки, сварки, пайки или зажимов (винтовых, болтовых и т.п.) (в светильниках, распределительных коробках).	НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.7; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.4.4	до 26.03.2021	
26.	Для помещений электрощитовой, кладовой определить категорию взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", а также класс зоны по ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок".	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.7; НАПБ В.01.050-98/920 п. 4.2.2	до 26.05.2021	
27.	Отделить противопожарными преградами (противопожарной перегородкой 1-го типа, оборудованной противопожарной дверью 2-го типа) с нормированным пределом огнестойкости помещения различного назначения: (электрощитовую от подвального помещения).	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.п. 2.12, 4.13, 4.30	до 01.08.2021	
28.	Дверной проём в противопожарной стене, разделяющей помещения различного назначения (кладовую и пищеблок), заполнить сертифицированной противопожарной дверью против распространения огня и продуктов горения 2-го типа.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4; ДБН В.1.1-7-2002 п.п. 2.12, 4.13, табл. 1,2	до 01.08.2021	

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора или суд.

Врио главного государственного инспектора по
пожарному надзору – начальника группы надзорной
деятельности и профилактической работы 17 ПСЧ
ГПСО г. Макеевки МЧС ДНР
Твердохлебова Ольга Александровна
(Должность, Ф.И.О.)

